

Bestaande toestand


10.32 Niveau maaiveld (TAW)
x

10.32 Niveau dorpel (TAW)
▽

① Fotopunt

—•— Te slopen afsluiting

 Op te breken wegenis - betonstraatstenen

 Op te breken wegenis

— Aanduiding terreinprofiel

Rioleringsontwerp

 Bestaande riolering - DWA

 Bestaande riolering - RWA

 Ontworpen riolering - DWA


 Infiltratievelden

Wegenisontwerp

 Herstel bestaande wegenis

 Rijweg in waterdoorlatende betonstraatstenen

 Gefundeerd gras

 Verdiepte groenstrook

7.35 Ontworpen hoogte

 Ontworpen bouwblok

 Draaicirkels

 Wegneembare paaltjes

 Goot / Infiltratiegoot